PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

São Paulo, 02 de Junho de 2016.

A ***Ficus elastica*** e um exemplar exótico (não é nativo da mata Atlântica) e encontra-se em estado de senescência caulinar, galhos secos, com rachaduras, fungos (orelha de pau) e com risco iminente de queda.
O tronco encontra com seu fuste oco e suas raízes estão com sintomas de podridão.

Senescência: E morte celular programada Senescência: é um processo de desenvolvimento dependente de energia que é controlado pela interação de fatores ambientais com programas intrínsecos geneticamente regulados. Embora ela leve à morte dos tecidos atingidos, a senescência é diferente da necrose (morte ocasionada por dano físico, venenos ou outros impactos externos).
Fuste: Parte intermediária de uma coluna, entre a base e o capitel.
Exótico: Exótico: Adj. - 1.Diz-se de algo que vem de fora, ou seja, não é originário do mesmo país;

Portaria 160 DEPAVE
Lei 10.365/ 1987
Art. 11º - inciso III

Segue registros fotográficos.

Galho com fungos – Risco iminente	Podridão

Aspecto Geral	Individuo arbóreo sadio
	
Detalhe Tronco	Podridão
Detalhe	Operação

O acidente ocorreu por volta das 8h30 na altura do Viaduto Tutoia. Era uma seringueira de quase 20 metros de altura, que fechou a pista no sentido centro.

A árvore atingiu duas motos e três pessoas se machucaram sem gravidade, de acordo com a Polícia Militar. Elas foram levadas para hospitais da região e estão bem.

Com a 23 de Maio interrompida, os ônibus ficaram parados, em fila e sem passageiros. “Quem estava nos ônibus desceu para não chegar tão atrasado ao compromisso”, contou um motorista.

O trânsito era desviado pela rua Estela, paralela à avenida. Às 10h, a pista foi parcialmente liberada, e às 11h30, totalmente liberada.

Poda

Três pessoas ficaram feridas com a queda da árvore na Avenida 23 de Maio (Foto: TV Globo/Reprodução)

A árvore já havia passado por serviços de poda e equilíbrio há nove meses e não apresentava risco de queda iminente.
Contudo, após avaliação de um engenheiro agrônomo, foi constatado que o exemplar da espécie fícus elástica estava com a parte interna do tronco deteriorada, o que ocasionou a quebra da sua base devido ao peso e idade.
Os bombeiros alertaram que há outras arvores com risco de queda.
A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informou que 13 equipes novas foram contratadas no âmbito do Plano Intensivo de Manejo Arbóreo (PIMA), instituído em agosto de 2015 com foco no período de chuvas. A ação tem como objetivo fazer o manejo arbóreo correto e prevenir situações de risco ao munícipe.

Árvore caiu na Avenida 23 de Maio nesta segunda-feira' (Foto: TV Globo/Reprodução)

As equipes reforçam serviços de poda e remoção em oito subprefeituras onde o problema de queda de árvores é mais sensível (Sé, Pinheiros, Vila Mariana, Santo Amaro, Ipiranga, Butantã, Lapa e Mooca). Esses locais respondem juntos por 62% das quedas registradas nos últimos dois anos e 44% das demandas de SAC.
O tipo de manejo para cada caso é determinado por orientação da equipe de engenheiros que atuam nas subprefeituras. As principais razões para remoção são árvores com inclinação excessiva, oco muito grande, fungos e madeira seca